



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



**TAVNÁ PISTOLE
POWX147****1 URČENÉ POUŽITÍ**

Tato tavná pistole je určena k lepení dílů pomocí horkého roztaveného lepidla. Tento nástroj je vhodný zejména k bodovému lepení, ke spojení malých ploch a pro lepené švy. Není vhodné k profesionálnímu použití.



VAROVÁNÍ! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím zařízení pozorně přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Tento nástroj musí být dalším uživatelům předán pouze současně s tímto návodem.

2 POPIS (OBRÁZEK A)

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Tryska | 7. Měkký úchop |
| 2. Kontrolka ohřevu | 8. Spoušť |
| 3. Nabíjecí zdířka | 9. Snímatelný stojánek |
| 4. Vypínač | 10. USB kabel |
| 5. Kontrolka nabíjení a napájení | 11. Nabíjecí konektor |
| 6. Otvor zasouvání tyčinky lepidla | 12. Tyčinka lepidla |

3 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

POZNÁMKA: tento nástroj je nastaven do přepravního režimu (režimu spánku) který brání poškození akumulátoru vybitím nechtěným zapnutím a předchází nebezpečí požáru, takže není možné nástroj vypínačem spustit.

Před prvním použitím musí být tavná pistole probuzena připojením adaptéru zapojeného do napájení. Kontrolka nabíjení (5) se rozsvítí červeně a po odpojení adaptéru je možné nástroj normálně používat.

Při převozu nebo uskladnění nástroje doporučujeme jeho přepnutí do přepravního režimu. Stisknete a držete tlačítko vypínače (4) po dobu 5 až 8 sekund a pusťte ho potom, co červená kontrolka (5) třikrát blikne. Potom zkontrolujte, že vypínač nefunguje.

3.1 Nabíjení tavné pistole

POZNÁMKA: V průběhu nabíjení se akumulátor zahřeje. Akumulátor dodaný s tímto nástrojem je nabitý pouze na testovací úroveň a musí být před použitím nabit. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny, a potom se řiďte pokyny k nabíjení.

- Připojte napájecí zdroj k vhodné síťové zásuvce (důležité: zkontrolujte napětí na typovém štítku adaptéru).
- Zapojte nabíjecí konektor (11) do nabíjecí zdířky (3) na horní straně tavné pistole.
- Doba nabíjení je cca 2 až 3 hodiny.
- Když se akumulátor nabíjí, svítí ČERVENÁ kontrolka (5).
- Při plném nabití bude kontrolka svítit zeleně, dokud není adaptér (10) odpojen ze zásuvky. Tavná pistole je připravena k použití.
- **POZNÁMKA:** Zabraňte zamotání nebo zauzlování kabelu.
- Když adaptér nepoužíváte, odpojte ho od sítě a uložte ho na vhodném místě.

- Nenabíjejte akumulátor v mrazu, nabíjecí výkon by nebyl dostatečný.



POZNÁMKA: Pokud nebude nástroj dlouhou dobu používán, nabíjte akumulátor vždy jednou za 3 až 6 měsíců.



POZNÁMKA: Aby se zabránilo poškození akumulátoru kvůli přílišnému vybití, nabíjte akumulátor před uskladněním alespoň na poloviční kapacitu.

3.2 Používání tavné pistole

- Zasuňte tyčinku lepidla do příslušného otvoru v pistolí (obrázek 1).
- Zapnutí: stiskněte a držte tlačítko vypínače (4) po dobu 1 s, rozsvítí se kontrolka ohřevu (2) a kontrolka (5). Použijte snímatelný stojánek (9) a postavte pistolí na stabilní rovný povrch. Když se nepoužívá, může být snímatelný stojánek sklopen dozadu (obrázky 2 & 3).



POZNÁMKA: Jedním stiskem vypínače (4) aktivujete indikaci stavu akumulátoru kontrolkou (5):




Zelená: dostatečné nabití;



červená: nízká úroveň nabití.



- Nechte pistolí zahřát,  Červená: provoz po 25 s předeheřtí.
- Před použitím tavné pistole zkontrolujte, že lepené povrchy jsou čisté a suché.
- Tiskněte spoušť (8), dokud nezačne lepidlo vytékat z trysky (1).
- Naneste lepidlo na povrch. Stiskněte povrchy k sobě a držte je cca 15–20 s.
- Po použití, **vypnutí:** stiskněte a držte tlačítko vypínače (4) po dobu 1 s a všechny kontrolky (2 a 5) zhasnou.



POZNÁMKA: Pokud kontrolka (5) začne svítit červeně, je nutné nabít akumulátor. Vypněte zařízení a připojte ho k nabíječce.

3.3 Automatické vypnutí:



POZNÁMKA: tavná pistole se po deseti minutách automaticky vypne, aby šetřila energii.